



Les guides doivent être tordus légèrement vers l'extérieur pour faciliter le coulisage sur l'armature



Entaille faite pour faciliter la pliure



	Presse Hydraulique	09/2012
Ech. 1:5	nicolas.guischet@free.fr	
FEUILLET N°	Support Cric	
5/5		